

Příloha č. 435/17 „Požadavky na rizikové činnosti“

	Práce s jiskřením	Práce s otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení	Komise S 435	Komise JHA	Požární dohled	Preventivní požární hlídka	
Svařování s využitím hořlavých plynů Svařování elektrickým obloukem Aluminotermické svařování Používání benzinové pájecí lampy Používání elektrického pájedla Používání PB hořáku Používání horkovzdušné pistole Používání brusky Žihání		x	x	vždy při vstupu a práce v uzavřených prostorech a pod úrovní terénu v ostatních případech na zvážení ZADAVATELE	x		
Používání fotoaparátu Používání aku-vrtačky, vrtačky Používání přístrojů, nástrojů, osvětlení, baterek, radiostanic atd. bez EEX Používání míchačky Používání motorové pily Používání nastřelovačky Používání PC Používání řezačky betonu Používání sbíječky Používání vrátku Používání WAP bez ohřevu Používání WOMA Používání ventilace	x						
Pískování	x						x
Používání WAP s ohřevem		x					x
Vjezd automobilu s benzinovým nebo naftovým motorem	x						
Vytápění kabin automobilů (pouze jeřáb)							