

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

PŘIVOLÁNÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU

Požár, Výbuch
Únik látky
Dopravní nehoda

Telefonem	150	112
Mobilním telefonem	476 161 500	476 161 120
Tlačítkem EPS		

Vedoucí pracoviště tel:

Při telefonickém hlášení uveď:

- co se stalo
- zda došlo ke zranění osob
- číslo stavby a ulici
- číslo telefonu
- jméno a příjmení

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	

Každý je povinen:

- ohlásit ihned zjištěný požár, výbuch, únik látky nebo jinou havárii podle této směrnice,
- v případě požáru vyhlásit poplach na pracovišti voláním „HOŘÍ“,
- provést nutná opatření pro záchranu osob, uhasit požár, jestliže je to možné,
- provést nutná opatření k zamezení šíření požáru nebo rozvoje havárie,
- informovat vedoucího pracoviště,
- zajistit očekávání jednotky HZS na místě uvedeném v hlášení.

Vedoucí zásahu je povinen:

- být před příjezdem HZS označen bezpečnostní výstražnou vestou,
- po příjezdu jednotky HZS informovat velitele zásahu o současné situaci a případném nebezpečí,
- určit postup pro případnou evakuaci osob a materiálu,
- informovat dispečink UNIPETROL RPA, s.r.o. - tel. č.: 3111; 3112.

PŘIVOLÁNÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU K POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI

Úraz
Nevolnost

Telefonem	155	112
Mobilním telefonem	476 161 550	476 161 120

Vedoucí pracoviště tel:

Při telefonickém hlášení uveď:

- stav postiženého
- co se stalo
- číslo stavby a ulici
- číslo telefonu
- jméno a příjmení

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	

Důležitá telefonní čísla:

Ochrana areálu 159

Dispečink Unipetrol RPA, s.r.o. 3111 3112

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
LITVÍNOV

Zpracoval: Ing. Jitka Kopecká, OZO č. Z - 522/97