

Datum vytištění: 9. 7. 2019

Rozsah platnosti:

UNIPETROL RPA, s.r.o. (včetně odštěpných závodů BENZINA, PIB, RAFINÉRIE)



PŘENOSNÉ ŽEBŘÍKY

Schválil:

Jednatel společnosti

Platnost od:

1.1.2018

Správce dokumentu:

UNIPETROL RPA, s.r.o. - Odbor systémů řízení

Zpracovatel:

UNIPETROL RPA, s.r.o. - Úsek bezpečnosti - Bc. David Marek

Určeno pouze pro vnitřní potřebu

Ověřil: Ing. Michal Šulc, ředitel úseku bezpečnosti

Seznam změn

Číslo změny	Číslo strany		Předmět změny	Platnost od	Schválil (funkce, podpis)
	vyjmuté	vložené			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Upozornění: Změnové řízení je prováděno dle Směrnice 821.

Obsah

1	Účel	4
2	Rozsah platnosti	4
3	Pojmy, definice a zkratky.....	4
4	Přenosné žebříky (dále jen žebřík).....	4
4.1	Provoz, kontroly, evidence, likvidace.....	4
4.2	Obecné podmínky pro použití žebříků.....	5
4.3	Ustavení žebříku.....	5
4.4	Pohyb po žebříku.....	6
5	Odpovědnost	6
6	Seznam souvisejících dokumentů.....	6
Příloha A	Doporučený způsob značení žebříku	7

1 Účel

Tato směrnice stanovuje podmínky pro provozování, kontrolu a používání přenosných žebříků.

2 Rozsah platnosti

Směrnice je platná pro následující označené společnosti:

- UNIPETROL RPA, s.r.o. RAFINÉRIE, odštěpný závod
 BENZINA, odštěpný závod POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod

Toto vydání ruší:

- Pracovní postup 13 „Provozování přenosných žebříků“, 1. vydání z 18.9.2007 platné pro společnost UNIPETROL RPA, s.r.o.

Směrnice je dále závazná pro provozovatele a uživatele přenosných žebříků. Směrnice se nevztahuje na žebříky používané pro stavební konstrukce (lešení), které je zakázáno používat jako přenosné.

3 Pojmy, definice a zkratky

- Společnost - UNIPETROL RPA, s.r.o., včetně odštěpných závodů
Přenosný žebřík - Žebřík, který může být přemísťován a ustavován ručně, bez mechanické pomoci

4 Přenosné žebříky (dále jen žebřík)

4.1 Provoz, kontroly, evidence, likvidace

- 4.1.1 Provozování žebříků musí být prováděno v souladu s jejich provozní dokumentací (návod výroby, výsledky kontrol, apod.). Dokumentace musí být u provozovatele, po dobu provozování žebříku, trvale k dispozici.
- 4.1.2 O provozovaných žebřících musí být vedena evidence. Pro tyto účely musí být žebříky označeny evidenčním znakem dle určení provozovatele.
- 4.1.3 Každý žebřík musí být podroben 1x za 12 měsíců periodické kontrole jeho technického stavu, v souladu s jeho provozní dokumentací. Periodickou kontrolu provádí provozovatel, prostřednictvím písemně pověřené osoby (kontrolující). O výsledku kontroly žebříku vypracovává kontrolující písemný záznam s jednoznačným závěrem k dalšímu používání žebříku. Záznam o kontrole se stává nedílnou součástí provozní dokumentace žebříku.
- 4.1.4 Vyhovující žebříky provozovatel označí kontrolním štítkem, dokladujícím provedenou kontrolu. Způsob označení žebříku stanovuje provozovatel žebříku. Značení musí obsahovat datum poslední provedené kontroly. Vzor možného značení žebříků je uveden v příloze A této směrnice.
- 4.1.5 Nevyhovující žebříky musí být vyřazeny z provozu a označeny zákazem použití do doby jejich opravy nebo likvidace, popř. zabezpečeny proti jejich použití. Vzor možného značení je uveden v příloze A této směrnice.
- 4.1.6 Likvidaci nevyhovujících žebříků zajišťuje provozovatel.
- 4.1.7 Nákup a distribuci kontrolních štítků dle přílohy A této směrnice zajišťuje, pro potřeby žebříků provozovaných společnostmi, úsek bezpečnosti. Případné požadavky provozovatelů je nutné zasílat úseku bezpečnosti na e-mail: BOZP@unipetrol.cz.

4.2 Obecné podmínky pro použití žebříků

- 4.2.1 Žebřík může být použit pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky použití takových prostředků neumožňují.
- 4.2.2 Zaměstnanci, kteří používají žebříky, musí být prokazatelně seznámeni s návodem na obsluhu dle provozní dokumentace a s touto směrnicí. O seznámení musí být veden písemný záznam.
- 4.2.3 Před každým použitím se musí provést vizuální kontrola žebříků pro bezpečnou provozuschopnost (bezpečnostní a zajišťovací prvky jsou funkční, správné zajištění západek, úplnost, deformace, poškození stabilizátoru, kování, patky, popruhy, zavětrovací tyče, kontrolní štítek).
- 4.2.4 V případě zjištění závad je zakázáno použití žebříku a stejně tak, v případě chybějícího kontrolního štítku dle čl. 4.1.4.
- 4.2.5 Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé (do 30 minut) a fyzicky nenáročné práce za použití jednoduchých nástrojů (štetka, škrabka, šroubovák, aku šroubovák atd.). Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, příklepových kladiv nebo obecně pracovních prostředků vyžadujících podle návodu výrobce součinnost obou rukou, se na žebříku nesmějí vykonávat.
- 4.2.6 Používání žebříku není dovoleno na venkovních pracovištích při větru o rychlosti nad $8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.
- 4.2.7 Žebříky se nesmí používat k jinému účelu, než pro který jsou určeny (např. není dovoleno je používat jako nosné konstrukční prvky pro plošiny nebo lešení, nebo jako spojovací plošinu mezi dvěma lešeními).
- 4.2.8 Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup.
- 4.2.9 Je zakázáno používat dřevěné žebříky o délce větší než 12 m.
- 4.2.10 Žebříky se musí udržovat čisté, bez mastnoty, olejů a chemických látek.
- 4.2.11 Žebříky nelze používat pro vynášení břemen nebo nebezpečného materiálu.
- 4.2.12 Jestliže se žebříky nepoužívají, nesmí se skladovat na přímém slunečním svitu.

4.3 Ustavení žebříku

- 4.3.1 Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání.
- 4.3.2 U žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností.
- 4.3.3 Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu.
- 4.3.4 Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu.
- 4.3.5 Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m.
- 4.3.6 Přenosné žebříky lze používat pouze jako prostředky přístupu. Provádění práce na takových žebřících vyžaduje zajištění jakéhokoliv pohybu žebříku a asistenci další osoby.

4.4 Pohyb po žebříku

- 4.4.1 Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.
- 4.4.2 Při výstupu nebo sestupu z jakékoliv výšky, se systémem zachycení pádu či bez něj, se musí vždy dodržet kontakt tří bodů.
- 4.4.3 Celková hmotnost osoby na žebříku nesmí přesahovat jeho nosnost.
- 4.4.4 Po žebříku se může pohybovat pouze jedna osoba. Pokud práce vyžaduje více než jednoho pracovníka, musí se použít lešení nebo druhý žebřík.
- 4.4.5 Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky.
- 4.4.6 Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.
- 4.4.7 Náradí, které používají zaměstnanci, se musí ukládat do zvláštních opasků s náradím s integrovanými lankami. Takové opasky jsou navrženy pro ukládání pouze malého a lehkého náradí.
- 4.4.8 Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku.

5 Odpovědnost

Odpovědnost je dána ustanovením kapitoly 4.

6 Seznam souvisejících dokumentů

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky

Příloha A Doporučený způsob značení žebříku

Evidenční číslo žebříku
<input type="text"/>
Datum poslední kontroly
<input type="text"/>



**Zákaz používání
žebříku**